

Profylaktika prietokomerov a určených meradiel

Charakteristika

Včasné odhalenie poruchy počas profylaktických prehliadok zabráni poškodeniu zariadenia počas prevádzky, zvýši jeho životnosť a predchádza finančným stratám. Profylaktikou predchádzame neočakávaným výpadkom, predlžujeme životnosť prietokomerov hlavne v prasných prevádzkach. Zálohovaním parametrov prietokomera predídeme dlhým prestojom pri opätovnom zavádzaní prietokomera do prevádzky. Profylaktikou predchádzame preťažovaniu a prevádzkovaníu prietokomera mimo podmienok stanoveným výrobcom.

Preventívna prehliadka

- kontrola montážnych a overovacích plomb
- vyčistenie prietokomera
- kontrola sumátorov a displeja
- kontrola uložených varovných a chybových hlásení, overenie či obsluha reagovala na tieto hlásenia správne
- zálohovanie nastavených parametrov prietokomera za pomoci PC
- základné meranie na prietokomery a sieti
- servisný záznam o prehliadke vrátane doporučených opatrení



AMT Servis, s.r.o.

Pavlovičovo nám. 7
08001 Prešov

Prevádzka:
Pod Hrádkom 5/A
08005 Prešov

tel: +521 3249512
mobil: 0905 323 837
e-mail: amtservis@amtservis.sk

Navštívte našu webovú lokalitu:
www.amtservis.sk



Podpora

- návrh riešení
- poradenstvo
- záručný servis

Preventívna ľahká údržba

pre prevádzkové prietokomery

- všetky úkony preventívnej prehliadky
- kontrola obvodu cievok a elektród ako aj elektroniky

Preventívna ľahká údržba

pre určené meradlá

- všetky úkony preventívnej prehliadky
- kontrola obvodu cievok a elektród ako aj elektroniky
- protokol o servise na určenom meradle, ak má dôjsť k porušeniu montážnych plomb a príčina, prečo bolo nutné ich porušiť
- záznam hodnôt sumátorov pre a po ukončení servisu
- funkčné skúšky

Preventívna ťažká údržba

pre určené meradlá

- všetky úkony preventívnej ťažkej údržby pre prevádzkové prietokomery
- kontrola montážnych a overovacích plomb
- protokol o servise na určenom meradle, ak má dôjsť k porušeniu montážnych plomb a príčina, prečo bolo nutné ich porušiť
- záznam hodnôt sumátorov pre a po ukončení servisu

Preventívna ťažká údržba

pre prevádzkové prietokomery

- všetky úkony preventívnej prehliadky
- kontrola obvodu cievok a elektród ako aj elektroniky
- demontáž elektroniky a jej vyčistenie
- demontáž prietokomernej časti a kontrola výstelky, vnútorných elementov
- vyčistenie prietokomera od hrubých nečistôt
- kontrola skrutkových silových spojov
- kontrola prepojenia elektroniky a prietokomernej časti
- kontrola komunikácie s nadradeným systémom
- oprava poškodených častí podľa potreby a rozsahu
- funkčné skúšky

